



1

BOŽÍ MUKA HOŘENICE

COLUMN OF CRUCIFIXION HOŘENICE

Pavel Plánička, Zdeněk Kobza

V letošním roce byla na pastvinách u Hořenic v okrese Chomutov postavena nová Boží muka. V článku je slovy architekta představen jejich návrh a slovy zástupce rodiny Kobzovy, která projekt zafinancovala, i svépomocná výstavba.

New column of crucifixion was built this year on pastures near Hořenice in the Chomutov district. The paper outlines the architect's design and the landowner from the Kobza family, who financed the project, describes the construction process.

KŘÍŽ ZTRACEN
OBSAH VYPRÁZDNĚN

ZŮSTÁVÁ OBRYS

ZATÍM PEVNÝ
TEDY NADĚJE

JAK TO DOPADNE
SE VŠAK UVIDÍ

Boží muka se na našem území stavějí od 14. století. Mají symbolizovat sloup, u něhož byl bičován Ježíš Kristus, ale mnohdy slouží také praktickým účelům, neboť označují zajímavá místa v krajině či hranice pozemků. Tradiční kamenná Boží muka z období gotiky se skládají ze tří částí – patky, dřívku a hlavice – a podle slovníkových definic by měl být jejich součástí obraz Ježíše či svatých. V poslední době však i ona prochází obměnou co do tvarosloví, tak i použitého materiálu. Odkaz ke křesťanství bývá nyní často zobrazen v podobě kříže. A o tom, že je beton jako trvanlivý a odolný materiál vhodný pro jejich ztvárnění, svědčí např.

nová včelí Boží muka z bílého UHPC na hradišti Budeč (více v *Beton TKS 5/2018, pozn. red.*) nebo také Boží muka, která byla v letošním roce postavena na pastvinách u obce Hořenice u Kadaně.

Pavel Plánička o návrhu

S obyvateli hořenického statku spolupracujeme už víc než pět let. První společnou prací byla rekonstrukce podkroví nad částí hospodářského dvora. Na ní pak navázala řada dalších drobnějších úloh a plánů.

Nápad obnovit zničená Boží muka na pastvinách nedaleko statku se objevil zhruba před třemi lety. Z původní stavby zůstal pouze rozvalený, nečitel-

3a



3b



3c

